

Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie podwójnym

Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie podwójnym.

Dotychczas znanych i stosowanych jest szereg metod wytwarzania długich odkuwek stopniowanych osi i wałów, które ze względu na duże wymiary kształtowanych półwyrobów realizowane są metodami kucia swobodnego i półswobodnego. Szczegółowo procesy kucia długich odkuwek w kształcie stopniowanych wałów i osi opisano w książce Wasiuń W. „Kucie matrycowe” Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987 r. Przedstawione w książce procesy kucia odkuwek składają się z kilku operacji, takich jak: spęczanie, wydłużanie, odsadzanie, odcinanie naddatków technologicznych. Procesy realizowane są na prasach kuźniczych hydraulicznych z zastosowaniem wsadów w postaci wlewków. Pomimo dużej uniwersalności i prostej konstrukcji narzędzi, kucie stopniowanych osi i wałów obarczone jest dużym nakładem robocizny oraz dużymi stratami materiału.

Znane są również procesy walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek stopniowanych osi i wałów. Do najczęściej spotykanych metod walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek zalicza się walcowanie z wykorzystaniem narzędzi płaskich, które podczas procesu przemieszczają się w przeciwnych kierunkach oraz walcowanie z wykorzystaniem klinowych narzędzi w kształcie walców, obracających się w zgodnym kierunku. Szczegółowo procesy walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek zostały opisane w monografii autorstwa Pater Z. pt. „Walcowanie

poprzeczno-klinowe”, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009 r. Cechą charakterystyczną odkuwek kształtowanych w procesach walcowania poprzeczno-klinowego jest ich symetria osiowa oraz prostoliniowość osi. Ograniczeniem zastosowania WPK odkuwek stopniowanych osi i wałów jest ich wielkość. Obecnie nie spotyka się tego typu procesów, które umożliwiałyby walcowanie odkuwek o średnicach powyżej 100 mm i długościach przekraczających kilkaset mm.

Istotą sposobu kształtowania czopów wałków długich w układzie podwójnym według patentu jest to, że jeden z końców półfabrykatu w kształcie odcinka pręta o średnicy równej maksymalnej średnicy odkuwki wałka i długości początkowej wielokrotnie większej od długości kształtowanych odkuwek nagrzewa się lokalnie na długości kształtowanego stopnia do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji, po czym umieszcza się nagrany koniec półfabrykatu w strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego i górnego narzędzia płaskiego, natomiast nienagrzaną część półfabrykatu umieszcza się w tulei prowadzącej przedniej, następnie wprawia się dolne narzędzie płaskie i górne narzędzie płaskie w przeciwbieżny ruch postępowy z jednakową prędkością i przemieszcza się dolne narzędzie płaskie i górne narzędzie płaskie nad nagrzanym końcem półfabrykatu i zagłębia się w nagrany koniec półfabrykatu klinowe występy, znajdujące się na dolnym narzędziu płaskim i górnym narzędziu płaskim i wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, następnie oddziałuje się na nagrany koniec półfabrykatu pochyłymi powierzchniami klinowych występów dolnego narzędzia płaskiego i górnego narzędzia płaskiego i kształtuje się dwa stopnie na końcu półfabrykatu,

następnie kalibruje się ukształtowane stopnie i jednocześnie odcina się skrajny naddatek przy pomocy noży, które znajdują się na końcu klinowych występów dolnego narzędzia płaskiego i górnego narzędzia płaskiego, następnie usuwa się ukształtowany półwyrób z 5 przestrzeni roboczej dolnego narzędzia płaskiego i górnego narzędzia płaskiego i wycofuje się dolne narzędzie płaskie i górne narzędzie płaskie do położenia wyjściowego, po czym nagrzewa się lokalnie wewnętrzny odcinek półwyrobu na długości kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrytalizacji, po czym 10 wprowadza się półwyrób do tulei prowadzącej przedniej i umieszcza się nagrany odcinek półwyrobu w strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego i górnego narzędzia płaskiego, zaś drugi, nienagrany koniec półwyrobu z uprzednio ukształtowanymi dwoma stopniami umieszcza się w tulei prowadzącej tylnej, następnie 15 wprawia się dolne narzędzie płaskie i górne narzędzie płaskie w przeciwny ruch postępowy z jednakową prędkością i przemieszcza się dolne narzędzie płaskie i górne narzędzie płaskie nad nagrzanym wewnętrznym odcinkiem półwyrobu i zagłębia się w nagrany wewnętrzny odcinek półfabrykatu klinowe występy 20 znajdujące się na dolnym narzędziu płaskim i górnym narzędziu płaskim i wprawia się półwyrób w ruch obrotowy, następnie oddziałuje się na nagrany wewnętrzny odcinek półfabrykatu pochyłymi powierzchniami klinowych występów dolnego narzędzia płaskiego i górnego narzędzia płaskiego i kształtuje się jednocześnie 25 symetrycznie położone stopnie na odcinku nagrzanego półfabrykatu, następnie kalibruje się ukształtowane stopnie i jednocześnie rozcina się na równe części środkowy stopień przy pomocy noży, po czym oddziela się całkowicie ukształtowaną odkuwkę wałka od półwyrobu.

Długość początkowa półfabrykatu jest wielokrotnością długości walcowanej odkuwki, zaś proces walcowania powtarza się do momentu całkowitego podziału półwyrobu na pojedyncze odkuwki wałków.

5 Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na wydajne kształtowanie plastyczne odkuwek stopniowanych osi i wałów o
długościach większych od szerokości narzędzi. Sposób według
wynalazku jest znacznie tańszy w realizacji od dotychczas
stosowanych metod wytwarzania odkuwek długich. Dzięki
10 jednoczesnemu kształtowaniu stopni na dwóch półwyrobach
znacznie zmniejsza się ilość powstających odpadów oraz skraca
czas procesu.

 Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na
rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia widok z góry w początkowym
15 etapie procesu walcowania skrajnych stopni, fig 2 - widok z boku w
początkowym etapie procesu walcowania skrajnych stopni, fig. 3 -
widok izometryczny w początkowym etapie procesu walcowania
skrajnych stopni, fig. 4 - widok izometryczny w końcowym etapie
procesu walcowania skrajnych stopni, fig 5 - widok izometryczny w
20 początkowym etapie procesu walcowania wewnętrznych stopni, fig.
6 - widok izometryczny w końcowym etapie procesu walcowania
wewnętrznych stopni, fig. 7 – widok z tyłu w końcowym etapie
procesu walcowania wewnętrznych stopni, fig. 8a – widok
półfabrykatu, fig. 8b - widok półwyrobu z ukształtowanymi czopami
skrajnymi, zaś fig 8c - widok ukształtowanej odkuwki oraz półwyrobu
25 z ukształtowanymi czopami skrajnymi.

 Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie
podwójnym charakteryzuje się tym, że jeden z końców półfabrykatu

5 w kształcie odcinka pręta o średnicy do równej maksymalnej średnicy odkuwki wałka 13 i długości Lo wielokrotnie większej od długości kształtowanych odkuwek L nagrzewa się lokalnie na długości kształtowanego stopnia L2 do temperatury powyżej 5 temperatury rekrytalizacji. Po czym umieszcza się nagrzaną część półfabrykatu 5a w strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2, natomiast nienagrzaną część półfabrykatu 5 umieszcza się w tulei prowadzącej przedniej 4. Następnie wprawia się dolne narzędzie płaskie 1 i górne narzędzie 10 płaskie 2 w przeciwny ruch postępowy z jednakową prędkością V1 i przemieszcza się dolne narzędzie płaskie 1 i górne narzędzie płaskie 2 nad nagrzanym końcem półfabrykatu 5a i zagłębia się w nagrzaną część półfabrykatu 5a klinowe występy 6 i 7 znajdujące się na dolnym narzędziu płaskim 1 i górnym narzędziu płaskim 2 i 15 wprawia się półfabrykat 5 w ruch obrotowy. Następnie oddziałują one na nagrzaną część półfabrykatu 5a pochyłymi powierzchniami 8a i 8b oraz 9a i 9b klinowych występów 6 i 7 dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2 i kształtuje się dwa stopnie 14a i 14b na końcu półfabrykatu 5. Następnie kalibruje się 20 ukształtowane stopnie 14a i 14b i jednocześnie odcina się skrajny naddatek 15 przy pomocy noży 10 i 11, które znajdują się na końcu klinowych występów 6 i 7 dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2. Następnie usuwa się ukształtowany półwyrób 25 12 z przestrzeni roboczej dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2 i wycofuje się dolne narzędzie płaskie 1 i górne narzędzie płaskie 2 do położenia początkowego. Po czym nagrzewa się lokalnie wewnętrzny odcinek 12a półwyrobu 12 na długości kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury

rekrytalizacji. Po czym wprowadza się półwyrób 12 do tulei prowadzącej przedniej 4 i umieszcza się nagrany odcinek półwyrobu 12a w strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2, zaś drugi, nienagrany koniec 5 półwyrobu 12 z poprzednio ukształtowanymi dwoma stopniami 14a i 14b umieszcza się w tulei prowadzącej tylnej 3. Następnie wprawia się dolne narzędzie płaskie 1 i górne narzędzie płaskie 2 w przeciwbieżny ruch postępowy z jednakową prędkością V1 i przemieszcza się dolne narzędzie płaskie 1 i górne narzędzie 10 płaskie 2 nad nagrzanym wewnętrznym odcinkiem półwyrobu 12a i zagłębia się w nagrany wewnętrzny odcinek półfabrykatu 12a klinowe występy 6 i 7 znajdujące się na dolnym narzędziu płaskim 1 i górnym narzędziu płaskim 2 i wprawia się półwyrób 12 w ruch obrotowy. Następnie oddziałują się na nagrany wewnętrzny 15 odcinek półfabrykatu 12a pochyłymi powierzchniami 8a i 8b oraz 9a i 9b klinowych występów 6 i 7 dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2 i kształtuje się jednocześnie dwa symetrycznie położone stopnie 14a i 14b na odcinku nagrzanego półfabrykatu 12a. Następnie kalibruje się ukształtowane stopnie 14a 20 i 14b i jednocześnie rozcina się na równe części środkowy stopień 14b przy pomocy noży 10 i 11. Po czym oddziela się całkowicie ukształtowaną odkuwkę wałka 13 od półwyrobu 12. Następnie proces powtarza się kilkakrotnie aż do momentu, gdy z całego półwyrobu 12 ukształtuje się odkuwki wałka 13.

25 Jeden koniec półfabrykatu 5 w kształcie odcinka pręta o średnicy do wynoszącej 60 mm i długości Lo wynoszącej 6000 mm nagrzewany był lokalnie na długości 150 mm. Po czym umieszczano nagrany koniec półfabrykatu 5a w strefie wejściowej dolnego

narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2, natomiast nienagrzaną część półfabrykatu 5 umieszczano w tulei prowadzącej przedniej 4. Następnie wprawiano dolne narzędzie płaskie 1 i górne narzędzie płaskie 2 w przeciwbieżny ruch postępowy z jednakową

5 prędkością V1, wynoszącą 0,3 m/s i kształtowano stopień 14a o średnicy d1 równej 40 mm oraz stopień 14b o średnicy d2 równej 30 mm i całkowitej długości L1 równej 180 mm, pochyłymi powierzchniami 8a i 8b oraz 9a i 9b klinowych występów 6 i 7 dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2.

10 Następnie w końcowym etapie ruchu dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2 kalibrowano kształt stopni 14a i 14b i jednocześnie odcinano skrajny naddatek 15 przy pomocy noży 10 i 11. Następnie usuwano ukształtowany półwyrób 12 z przestrzeni roboczej dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia


15 płaskiego 2, wycofywano dolne narzędzie płaskie 1 i górne narzędzie płaskie 2 do położenia początkowego. Po czym nagrzewano lokalnie wewnętrzny odcinek 12a półwyrobu 12 na długości kształtowanych stopni wynoszącej 300 mm do temperatury 1150 °C. Po czym umieszczano nagrzaną część półwyrobu 12a w

20 strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2. Następnie wprawiano dolne narzędzie płaskie 1 i górne narzędzie płaskie 2 w przeciwbieżny ruch postępowy z jednakową prędkością V1 wynoszącą 0,3 m/s i kształtowano stopień 14a o średnicy d1 równej 40 mm oraz stopień 14b o średnicy d2

25 równej 30 mm i całkowitej długości L1 równej 360 mm, pochyłymi powierzchniami 8a i 8b oraz 9a i 9b klinowych występów 6 i 7 dolnego narzędzia płaskiego 1 i górnego narzędzia płaskiego 2.

Następnie kalibrowano ukształtowane stopnie 14a i 14b i jednocześnie rozcinano na równe części środkowy stopień 14b przy pomocy noży 10 i 11. Po czym oddzielano całkowicie ukształtowaną odkuwkę wałka 13 od półwyrobu 12. Następnie proces powtarzano 5 kilkukrotnie aż do momentu, gdy z całego półwyrobu 12 ukształtowano odkuwki wałka 13.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Tomasz Milczek
Nr ew. 2796

10

POLITECHNIKA LUBELSKA
Biuro Rzecznika Patentowego
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel. 81 538 41 30, fax 81 538 41 70

Wykaz oznaczeń

- 1 – dolne narzędzie płaskie
- 2 – górne narzędzie płaskie
- 3 – tuleja prowadząca tylna
- 4 – tuleja prowadząca przednia
- 5 – półfabrykat
- 5a – nagrzany koniec półfabrykatu
- 6, 7 – klinowe występy
- 8a, 8b, 9a, 9b – pochyłe powierzchnie klinowych występów
- 10, 11 – noże
- 12 – półwyrób
- 13 – odkuwka wałka
- 14a, 14b – ukształtowane stopnie odkuwki wałka i półwyrobu
- 15 – skrajny naddatek
- do – średnica początkowa półfabrykatu
- d1 – średnica skrajnego stopnia odkuwki
- d2 – średnica wewnętrznego stopnia odkuwki
- Lo – długość początkowa półfabrykatu
- L – długość walcowanych stopni odkuwki
- L1 – półwyrobu
- L2 – długość nagrzewanego odcinka półfabrykatu
- V1 – prędkość postępowania narzędzi